

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ

Số: /UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ba Tơ, ngày tháng 7 năm 2024

V/v rà soát, xử lý các
tồn tại thuộc hệ thống lan can
phòng hộ và một số tồn tại
khác trên các tuyến đường bộ
trên địa bàn huyện

Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn;
- Đội QLĐT và các CTCC huyện.

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2320/SGTVT-QLGT ngày 17/7/2024 về việc rà soát, xử lý các tồn tại thuộc hệ thống lan can phòng hộ và một số tồn tại khác trên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường về an toàn giao thông, giảm nguy cơ tai nạn, tai nạn nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra va chạm giữa phương tiện tham gia giao thông với hệ thống hộ lan phòng hộ. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND các xã, thị trấn: Khẩn trương rà soát hệ thống lan can phòng hộ trên toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý để phát hiện các tồn tại bất cập, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các đoạn đường bộ và xử lý như sau:

- Trường hợp điểm đầu, cuối hộ lan tôn lượn sóng chưa được lắp đặt tấm đầu, hoặc chưa được vượt nối chuyển tiếp hộ lan phòng hộ xuống mặt đất thì phải xử lý ngay để giảm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn nghiêm trọng khi xảy ra va chạm giữa phương tiện tham gia giao thông với lan can phòng hộ.

- Tại điểm đầu lan can phòng hộ, điểm đầu dải phân cách giữa, tường chắn kết cấu bê tông xi măng nếu chưa được dán phản quang hoặc bố trí đèn cảnh báo, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm do khó nhận biết khi trời tối, sương mù (trừ các đoạn đường đã có đèn chiếu sáng) cần bổ sung ngay màng phản quang, hoặc dính phản quang tại các vị trí này theo hướng xe chạy.

- Các hình thức bố trí lan can phòng hộ khác nếu chưa phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông như: Tường hộ lan quá sát phần đường xe chạy; lan can thành cầu, đầu cống ngang thuộc các công trình cầu, cống có bề rộng nhỏ hơn phần đường dẫn đầu cầu cần được xử lý sớm.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông đường bộ. Nếu có tồn tại, bất cập, chưa hợp lý phải kịp thời xử lý ngay để tăng cường an toàn giao thông.

2. Đội Quản lý đô thị và các công trình cộng đồng huyện: Khẩn trương rà soát hệ thống lan can phòng hộ trên toàn bộ 06 tuyến Đường huyện có số hiệu

ĐH.59, ĐH.59B, ĐH.60, ĐH.61, ĐH62 và ĐH.63 để phát hiện các tồn tại bất cập, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các đoạn đường bộ và xử lý theo nội dung được nêu ở mục 1, của Công văn số 4611/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 10/7/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Yêu cầu Đội QLĐT và CCTCC và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành trong Quý III năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Phòng KT&HT;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT (Giang).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Giang Nam